

UIMARANTAPROFIILI

Murskan uimala

1 YHTEYSTIEDOT

- 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot
Ypäjän kunta, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä
puh. 02 7626 500
- 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot
Ypäjän kunta, vapaa-aikatoimi
Perttulantie 20, 32100 Ypäjä
puh. 02 7626 500
kunta@ypaja.fi
- 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja yhteystiedot
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Ympäristöterveydenhuolto
Keskuskatu 29 C
31600 Jokioinen
03 4191 2916
terveysvalvonta@fshky.fi
- 1.4 Tutkivan laboratorion yhteystiedot
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. laboratorio
Patamäenkatu 24
33101 Tampere

2. MAANTIETEELLINEN SIJAINTI

- 2.1 Uimarannan nimi
Murskan uimaranta
- 2.2 Uimarannan lyhyt nimi
Murskan uimaranta
- 2.3 ID-tunnus
- 2.4 Osoitetiedot
Turuntie 387, 32100 Ypäjä
- 2.5 Koordinaatit
P 6739730
I 24463250
- 2.6 Kartta

2.7 Valokuvat



3. UIMARANNAN KUVAUS

3.1 Vesityyppi

Kirkasvetinen, pieni pohjavesilampi

3.2 Rantatyyppi

Lasten uimarannan alue loivasti syvenevä, matala hiekkapohjainen ranta. Muualta jyrkästi syvenevä. Ei vesikasveja

3.3 Rantavyöhykkeen ja lähiympäristön kuvaus

Ranta-alue Lasten uimarannan osalta hiekka ja nurmialuetta, muilta osin kalliota. Lammen toisessa päässä, kallion päällä on kesäkioski. Lisäksi rannan läheisyyteen on rakennettu esiintymislava. Konserttien aikaan katsomoalue laajenee uimarannan nurmialueelle.

3.4 Veden syvyyden vaihtelut

Lasten uimarannan osalta loivasti syvenevä. Muu osa lammesta jyrkästi syvenevä.

3.5 Uimarannan pohjan laatu

Hiekka- ja kivipohja

- 3.6 Uimarannan varustetaso
 - Pukukopit N/M
 - Pelastusrengas
 - Jäteastia
 - Lapsille sopiva leikkipaikka
 - Parkkipaikka
 - Lentopallokenttä
 - Kesäkioski
 - Hyppylaituri
 - Parkkipaikka
- 3.7 Uimareiden määrä
 - Normaali määrä 40 henkilöä/päivä
 - Ruuhkaiset päivät 80 henkilöä/päivä
- 3.8 Uimavalvonta
 - Ei valvontaa

4. SIJAINIVESISISTÖ

- 4.1 Vesistön nimi
 - Murskan uimala
- 4.2 Vesistöalue
- 4.3 Vesienhoitoalue
 - VHA3 Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue
- 4.4 Biologiset ja kemialliset ominaisuudet
 - Näkösyvyys (m)
 - Sameus (FTU)
 - pH
 - Chl-a (mg/m³)
 - kok.P (mg/m³)
 - kok.N (mg/m³)
- 4.5 Hydrologiset ominaisuudet
 - Viipymä
 - Ei tiedossa; hidas viipymä – lammessa ei tulo- eikä lähtöpuroja
 - Veden korkeus
 - Pinnankorkeuden vaihtelu pientä
 - Virtaama
 - Ei virtaamaa
 - Yhteys pohjaveteen
- 4.6 Pintavesien leväseuranta

5. UIMAVEDEN LAATU

- 5.1 Uimaveden laadun seurantakohtan sijainti
 - Uimaranta
- 5.1.1 Näytteenottotiheys uimakautena
 - Kolme kertaa kesässä
- 5.1.2 Edellisten uimakausien tulokset ja uimavesien laatuluokat

Uimaranta	Päivämäärä	E.coli MPN/100 ml	Suolistoperäiset enterokokit pmyl/100 ml	Sinilevien esiintyminen Aistinvarainen havainto
Murskan uimala	19.06.2018	1	2	0
	17.07.2018	1	3	0
	14.08.2018	6	10	0
	18.06.2019	86	13	0
	16.07.2019	2	28	0
	13.08.2019	3	1	0
	16.06.2020	1	1	0
	14.07.2020	3	1	0
	11.08.2020	1	1	0
	15.06.2021	1	1	0
	12.07.2021	5	3	0
	09.08.2021	1	6	0

Raja-arvot sisämaassa E.coli < 1000 MNP/100 ml, enterokokit < 400 pmy/100 ml
Aistinvarainen sinilevähavainto; 0 = ei havaittu sinileviä, 1 = levää vähän, 2 = levää runsaasti, 3 = levää erittäin runsaasti

5.1.3 Edellisten uimakausien aikana tehdyt havainnot ja toteutetut toimenpiteet

Uimavesi on täyttänyt uimavedelle asetetut laatuvaatimukset uimakausina 2018, 2019, 2020 ja 2021.

5.2 Syanobakteerien (sinilevä) esiintyminen

Ei sinilevähavaintoja.

5.2.1 Esiintymisen havainnot edeltävinä uimakausina/toimenpiteet

Ei havaintoja sinilevien massaesiintymisistä

5.2.2 Arvio olosuhteista syanobakteerien esiintymiseen

Pitkien lämpimien kausien aikana saattaa esiintyä

5.2.3 Lajistotutkimukset

Ei lajistotutkimuksia

5.3 Sääilmiöiden vaikutukset uimaveden laatuun

Uimalampi ei ole herkkä sääilmiöiden aiheuttamille muutoksille.

Alkukesällä havupuiden kukinta voi aiheuttaa siitepölyn kertymistä lautoiksi veden pinnalle.

6 KUORMITUSLÄHTEET

6.1 Jätevesiverkostot

Uimarannan läheisyydessä ei ole jätevesiverkostoja.

6.2 Hulevesijärjestelmät

Ei hulevesijärjestelmiä

6.3 Muut pintaveden vaikuttavat pintavedet

Murskan uimalaan ei laske virtavesiä.

6.4 Maatalous

Valuma-alueella ei ole maatalousmaata.

6.5 Teollisuus

Valuma-alueella ei ole teollisuustoimintaa

6.6 Satama, vene-, maantie- ja raideliikenne

Ei vesiliikennettä 10-tien liikennemelu ulottuu uimarantaan

6.7 Eläimet, vesilinnut

Alueella ei säännöllisesti pesi/ruokaile vesilintuja

7. LYHYTKESTOISET SAASTUMISTILANTEET

7.1 Arviot lyhytkestoisen saastumisen luonteesta, syistä, esiintymistiheydestä ja kestosta

Ei havaittuja lyhytkestoisia saastumistilanteita

7.2 Lyhytkestoisen saastumisen vuoksi toteutetut hallintatoimenpiteet ja aikataulu syiden poistamiseksi

Ei toimenpiteitä

7.3 Toimenpiteistä vastaavien viranomaisten yhteystiedot

Ypäjän kunta, vapaa-aikatoimi
Perttulantie 20, 32100 Ypäjä
puh. 02 7626 500
kunta@ypaja.fi

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Ympäristöterveydenhuolto
Keskuskatu 29 C
31600 Jokioinen
03 4191 2916
terveysvalvonta@fshky.fi

8. UIMAVESIPROFIILIN LAATIMISAJANKOHTA JA TARKISTAMISEN AJANKOHTA

8.1 Uimavesiprofiilin laatimisen ajankohta

Laadittu heinäkuussa 2011 ja päivitetty huhtikuussa 2022.

8.2 Uimavesiprofiilin tarkistamisen ajan kohta

Uimavesiprofiili tarkistetaan vuosittain.