

## **UIMARANTAPROFIILI**

### ***Ypäjänkylän uimala***

#### **1 YHTEYSTIEDOT**

- 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot  
Ypäjän kunta, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä  
puh. 02 7626 500
- 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot  
Ypäjän kunta, vapaa-aikatoimi  
Perttulantie 20, 32100 Ypäjä  
puh. 02 7626 500  
[kunta@ypaja.fi](mailto:kunta@ypaja.fi)
- 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja yhteystiedot  
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä  
Ympäristöterveydenhuolto  
Keskuskatu 29 C  
31600 Jokioinen  
03 4191 2916  
[terveysvalvonta@fshky.fi](mailto:terveysvalvonta@fshky.fi)
- 1.4 Tutkivan laboratorion yhteystiedot  
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. laboratorio  
Patamäenkatu 24  
33101 Tampere

#### **2. MAANTIETEELLINEN SIJAINTI**

- 2.1 Uimarannan nimi  
Ypäjänkylän uimaranta
- 2.2 Uimarannan lyhyt nimi  
Ypäjänkylän uimakulju
- 2.3 ID-tunnus
- 2.4 Osoitetiedot  
Ypäjänkyläntie 868, 32140 Ypäjä as
- 2.5 Koordinaatit  
P 6750790  
I 24457520
- 2.6 Kartta
- 2.7 Valokuvat



### 3. UIMARANNAN KUVAUS

#### 3.1 Vesityyppi

Sameahko, pieni pohjavesilampi

#### 3.2 Rantatyyppi

Uimalammen alue loivasti syvenevä, hiekkapohjaista rantaa. Ei vesikasvillisuutta.

#### 3.3 Rantavyöhykkeen ja lähiympäristön kuvaus

Ranta-alue avointa maastoa. Lammen lähistöllä sijaitsee nuorisoseurojen talo, lammen vieritse kulkee Ypäjäntie, lammen takamaasto on pensaikkoa.

#### 3.4 Veden syvyyden vaihtelut

Uimalammen syvyys on keskellä lampea n. 2 metriä.

#### 3.5 Uimarannan pohjan laatu

Hiekkapohja

#### 3.6 Uimarannan varustetaso

Pukukopit N/M

Pelastusrengas

Jäteastia

Lapsille sopiva leikkipaikka

Parkkipaikka

Lentopallokenttä

#### 3.7 Uimareiden määrä

Normaali määrä 20 henkilöä/päivä

Ruuhkaiset päivät 40 henkilöä/päivä

#### 3.8 Uimavalvonta

Ei valvontaa

### 4. SIJAINIVESISTÖ

#### 4.1 Vesistön nimi

Ypäjäntien uimala

#### 4.2 Vesistöalue

#### 4.3 Vesienhoitoalue

VHA3 Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren  
vesienhoitoalue

4.4 Biologiset ja kemialliset ominaisuudet

Näkösyvyys (m)  
Sameus (FTU)  
pH  
Chl-a (mg/m<sup>3</sup>)  
kok.P (mg/m<sup>3</sup>)  
kok.N (mg/m<sup>3</sup>)

4.5 Hydrologiset ominaisuudet

Viipymä

Ei tiedossa; hidas viipymä – lammessa ei tulo- eikä  
lähtöpuroja

Veden korkeus

Pinnankorkeuden vaihtelu pientä

Virtaama

Ei virtaamaa

Yhteys pohjaveteen

4.6 Pintavesien leväseuranta

Aistinvaraisten näytteenottojen yhteydessä

**5. UIMAVEDEN LAATU**

5.1 Uimaveden laadun seurantakohtan sijainti

Uimaranta

5.1.1 Näytteenottotiheys uimakautena

Kolme kertaa kesässä

5.1.2 Edellisten uimakausien tulokset ja uimavesien laatuluokat

Uimaranta	Päivämäärä	E.coli MPN/100 ml	Suolistoperäiset enterokokit pmyl/100 ml	Sinilevien esiintyminen Aistinvarainen havainto
Ypäjänkylän uimala	19.06.2018	24	23	0
	17.07.2018	40	12	0
	14.08.2018	59	8	0
	18.06.2019	180	8	0
	16.07.2019	45	27	0
	13.08.2019	1	7	0
	16.06.2020	1	5	0
	14.07.2020	96	4	0
	11.08.2020	7	1	0
	15.06.2021	1	1	0
	12.07.2021	13	14	0
	09.08.2021	34	46	0

Raja-arvot sisämaassa E.coli < 1000 MNP/100 ml, enterokokit < 400 pmyl/100 ml

Aistinvarainen sinilevähavainto: 0 = ei havaittu sinileviä, 1 = levää vähän, 2 = levää runsaasti, 3 = levää erittäin runsaasti

5.1.3 Edellisten uimakausien aikana tehdyt havainnot ja toteutetut  
toimenpiteet

Uimavesi on täyttänyt uimavedelle asetetut laatuvaatimukset  
uimakausina 2018, 2019, 2020 ja 2021.

Rannalla oli järvisyyhyhavainto kesällä 2021. Asiasta tiedotettiin uimareita.

## 5.2 Syanobakteerien (sinilevä) esiintyminen

Ei sinilevähavaintoja.

### 5.2.1 Esiintymisen havainnot edeltävinä uimakausina/toimenpiteet

Ei havaintoja sinilevien massaesiintymisistä.

### 5.2.2 Arvio olosuhteista syanobakteerien esiintymiseen

Pitkien lämpimien kausien aikana saattaa esiintyä

### 5.2.3 Lajistotutkimukset

Ei lajistotutkimuksia

## 5.3 Sääilmiöiden vaikutukset uimaveden laatuun

Uimalampi ei ole herkkä sääilmiöiden aiheuttamille muutoksille.

## 6 KUORMITUSLÄHTEET

### 6.1 Jätevesiverkostot

Uimarannan läheisyydessä nuorisoseurojentalon jätevesijärjestelmä

### 6.3 Muut pintaveden vaikuttavat pintavedet

Ypäjänselän uimalaan ei laske virtavesiä.

### 6.4 Maatalous

Uimala sijaitsee maatalousmaan valuma-alueella.

### 6.5 Teollisuus

Valuma-alueella ei ole teollisuustoimintaa

### 6.6 Satama, vene-, maantie- ja raideliikenne

Ei vesiliikennettä Ypäjänselän tien liikennemelu ulottuu uimarantaan

### 6.7 Eläimet, vesilinnut

Alueella ei pesi/ruokaile vesilintuja

## 7. LYHYTKESTOISET SAASTUMISTILANTEET

### 7.1 Arviot lyhytkestoisen saastumisen luonteesta, syistä, esiintymistiheydestä ja kestosta

Ei havaittuja lyhytkestoisia saastumistilanteita

### 7.2 Lyhytkestoisen saastumisen vuoksi toteutetut hallintatoimenpiteet ja aikataulu syiden poistamiseksi

Ei toimenpiteitä

### 7.3 Toimenpiteistä vastaavien viranomaisten yhteystiedot

Ypäjän kunta, vapaa-aikatoimi  
Perttulantie 20, 32100 Ypäjä  
puh. 02 7626 500  
[kunta@ypaja.fi](mailto:kunta@ypaja.fi)

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä  
Ympäristöterveydenhuolto  
Keskuskatu 29 C  
31600 Jokioinen

03 4191 2916  
[terveysvalvonta@fshky.fi](mailto:terveysvalvonta@fshky.fi)

## 8. UIMAVESIPROFIILIN LAATIMISAJANKOHTA JA TARKISTAMISEN AJANKOHTA

- 8.1 Uimavesiprofiilin laatimisen ajankohta  
Laadittu heinäkuussa 2011 ja päivitetty huhtikuussa 2022.
- 8.2 Uimavesiprofiilin tarkistamisen ajan kohta  
Uimavesiprofiili tarkistetaan vuosittain.